

## Návod na použitie fólie na potlač tmavých textílii FOREVER DARK - LOW TEMP- NO-CUT ( 2 – listový systém )

### Nastavenie farebnej laserovej tlačiarne:

**Paper & Print Setting:** Film  
**White Toner Darkness ( Calibration ) :** 0  
**Image mode:** Zrkadlové otočenie  
**Typ podavača:** ručné vkladanie

**Tray 1:** Best Colors: Label 1 MP-Tray


### Nastavenie tepelného lisu:

Nastavte teplotu na 150°C a nechajte lis zohriať. **Aj spodná doska musí byť zahriata.**  
 Nastavte tlak na stredný až vyšší.

### Tepelný prenos

1. Vytlačte obraz zrkadlovo otočený na A-film ( na matnú stranu )
2. Na pracovnú plochu lisu položte list väčšieho bežného papiera
3. Na bežný papier položte B-papier potiahnutou stranou hore a naň položte A-film potlačenou stranou dolu a medzi papiere A a B do rohu vložte oddelovací papier vid' obrázok.
4. Lisujte dohromady pri teplote 150 °C na 120 sekúnd A4 so stredným tlakom.
5. Pretočte spojené papiere, aby papier B bol hore a pošúchajte vrchný papier s bavlnenou handrou alebo tričkom.
6. Strhnite B- papier z A-papieru a neponáhľajte sa. Plynule a pomaly oddel'ujte vrstvy od seba.
7. Biela potiahnutá vrstva z papiera B zostane v miestach potlače na fólii A. Obstrihajte okolie obrázku, ak sa do okolia preniesie zvyšná biela z B papiera.
8. Umiestnite tričko na pracovnú plochu lisu a priložte A-papier s potlačou dole.
9. Lisujte :
 

<b>Bavlnu:</b>	<b>150 °C</b>	<b>30 sekúnd pri tlaku 5 barov ( vysoký tlak )</b>
<b>Polyester:</b>	<b>140°C</b>	<b>40 sekúnd pri tlaku 3-4 bary ( stredný tlak )</b>
<b>Koža:</b>	<b>120°C</b>	<b>30 sekúnd pri tlaku 1-2 bary ( nižší tlak )</b>
<b>Karton:</b>	<b>100°C</b>	<b>20 sekúnd pri tlaku 1-2 bary ( nižší tlak )</b>
10. Otvorte lis a počkajte, kým tričko úplne vychladne a potom strhnite.
11. Po strhnutí je fólia lesklá. Pre dosiahnutie matného vzhľadu zakryte motív Pergamenem na 5 sekúnd a odsráňte za tepla.



### Pranie

Prať na ruby v pračke do teploty 40°C s pracím prostriedkom na pranie jemného prádla. Nedávať do sušičky! Nežehliť potlač!

\* Vysoký tlak je veľmi dôležitý pre vyššiu kvalitu potlače a vyššiu životnosť pri praní. Pri nízkom tlaku môže čierná farba vyblednúť.